6

OR(अथवा)

16

Describe the followings :-

- (i) End milling
- (ii) Buffing and polishing

निम्न का वर्णन करें : (i) इन्ड मिलिंग (ii) बफिंग और पॉलिशिग

9. Describe the grinding wheel composition and designation.

ग्राइनडिंग ब्हील का कम्पोजिशन और डेजिगनेशन का वर्णन करें।

OR(अथवा)

Estimate time to drill a hole of 15 mm diameter in a mild steel plate of 60 mm thickness. Take cutting speed 40 mm/min & feed 15 mm/rev.

समय ज्ञात करें, 60 मी.मी. मुटाई का मुदू इस्पात पट्टी में 15 मी.मी. का छेद करते है। कटिंगगति 40 मी.मी./मिनट और 15 मी.मी./रिवोलुशन फिड है। Time : 3Hrs.

Sem. IV - M. E Prod. Process

Full Marks : 70

2019(Even)

Pass Marks : 28

Answer all 20 questions from Group A, each question carries 1 marks.

ग्रुप-A से सभी 20 प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न का मान 1 अक है।

Answer all **Five** questions from **Group B**, each question carries **4** marks.

ग्रुप-B से सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न का मान 4 अक है।

Answer all **Five** questions from **Group C**, each question carries **6** marks.

ग्रुप-C से सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न का मान 6 अंक है।

All parts of a question must be answered at one place in sequence, otherwise they may not be evaluated.

एक प्रश्न के सभी अंशों का उत्तर एक ही जगह (लगातार क्रम में) होना चाहिए, अन्यथा वे जाँचे नहीं जा सकते हैं।

The figure in right hand margin indicate marks. दाएँ पार्श्व के अंक पूर्णांक के सूचक हैं।

P.T.O

9	. 0 0	,	Anank (d)	
	(ii) Canned cycle of CNC Lathe machine)	(a) Face	
	i) Do-loop of CNC Lathe machine		ss nwond si	
	Explain the followings :		Body of the tool part held in tool holder	(ii)
	। उक ष्ण्य्य का कि ही (ii))	हिम इंकि (२)	
	्र) अंश मश्रीन का फिल्ट)	स्क सन्ति होते स्व	
	र्क नर्णन क न्मन्	ļ	(ब) क्रेस कहे कहि (ब) मार्टन मार्टीटी नाम (मा	
	Summer wave to under (u)	`	एकि कर्र छ्ट्रा (अ)	
	 Feed of lathe machine Depth of cut in drilling 			
	sgniwollof and fighter addel to bear (i)		ا के फिल कि लिंद के महि	(-)
	. sprivellof adt rielax	L	क एक रेखा के समानानम के मेह र्राफ्त मेर्	(i)
	OB (अञ्चबा)		esent to enov (b)	
	(iii) ब्युक्युम फॉर्रामेग)	(c) End relief angle	
	ा) बर्ड सटटमेट र		(b) Back rack angle	
	ग्रीन करें :			
	<u>, </u>	-	(a) Side take angle	
	ii) Vacuum farming)	parallel to the base of the tool known as	
	1) Word statement		The angle between the tool face and a line	(i)
9	ninitari	н • <i>L</i>		
-		_	: छिली रुकम्ह कि फ़क्की क्रायुप्त का	रीकिम
0E=5x	о <u>5 унь</u> ф <u>(</u> нэк ьтр	मिम्	07=07×1 : su	onto
08-34	ver all Five Questions.	venA	se the most suitable answer from the following	Cµoo
	CBOUP C		GROUPA	
625403	I SI	9207N	9207N z	£0†

(d) Base

 $so_N(s)$

(p) Zpank

.I

1625403

फ़्कीइम इन्के कि मशीम अंध सि.म.गू.सि (ii)

(i) सी.एन.सी लेश मशीन का डू-लूप

:र्रेक ाख्या करें:

1625403	14

5. What is indexing ? Write their types.

इनडेक्सिंग क्या है ? इसके प्रकार को लिखें।

OR(अथवा)

N4076

4

4

For drilling a hole of 20 mm diameter in a workpiece of 50 mm thickness. If the cutting speed is 10 mm/min. Find the cutting speed of drill.

एक जाँब का मोटाई 50 मी.मी. है जिसमें 20 मी.मी डाईमीटर का ड्रिल के द्वारा होल के लिए अगर कटिंग गति 10 मी.मी/मिनट है तो ड्रिल का कटिंग गति निकालें।

6. Write the advantages of gear hobbing.

गियर हॉविंग का लाभ को लिखें।

OR(अथवा)

What is plastic ? Write their types.

प्लास्टीक क्या होता है ? इसके प्रकार को लिखे।

N4076

 (ii) टूल का वह भाग जो टूल होलडर में वन्धता हो उसे कहते है।
 (अ) फेस
 (ब) शेंक

- (स) नोज
- (द) बेस
- (iii) Tool life is affected mainly with
 - (a) Feed
 - (b) Depth of cut
 - (c) Coolant
 - (d) Cutting speed
- (iii) टूल लाइफ से प्रभावित होता है।
 - (अ) फीड
 - (ब) गहराई कट से
 - (स) कूलेंट
 - (द) कटिंग गति
- (iv) Arbor is the part of
 - (a) Shaper
 - (b) Lathe
 - (c) Milling machine
 - (d) Slotter

£0†57	ε9Ι ει 9 <i>L</i>	07N	9207N	†	1952403
4	Write the cutting parameter of twist drill.	Э.	§ 10114 104	अग्रिबर	(vi)
	। सिंही कि हम्सीला गरीक कि हमी माहित			урія (не)	
	। ['] துதி (க ரதி பிரிய மிரி மிரி பிரி பிரி பிரி பிரி பிரி பிரி			(ब) બુજા	
	OB (સ્રજ્ઞવા)			न्तीष्टम ग [्] ठिमि (म्र)	
				(द) सञोटर	
	: gniwollof of the one any one of the following :				
	guillim sach and face milling		anidaem gnilliw e	ni doj ədt fo gnixəbnl	(A)
	enidorm of lathe of lathe machine (ii)			is achieved through.	
	: छिन्छी उक्ति प्रम कुम फिकी कि में न्मिनी			(a) Face plate	
	(j) साइड और फेश मिलिंग			bead gnibivid (d)	
	(i) मंशीनिंग समय लेश मंशीन का			rbor (c)	
				ssoft for $N(b)$	
			<u> </u>	<u></u>	()
	What is preparatory and miscellaneous code of	' †		ग्रेल में नाइम एसिमि 	(Λ)
†	CNC lathe machine ?		। इ. १९१	פֿואַן <u>אַ</u>	
	<u>फि.न्ग्र.फि र्डाक मण्डनिकम्मी</u> र्रांक्ष फ्रिडरंगग्री			्रिम एक (स)	
	वेश मधीन का क्या है ?			(ब) डिवाइडिंग हैड	
				(स) आरबर	

essent to snov (b)

(b) Lip angle is zero

fi tuo ton Iliw Ilirb A

<u>डि</u>म ड्रेकि (ञ्र)

(IV)

(a) Helix angle is small

(c) Lips are of unequal length

0૪(સન્નવા)

Write on the following (i) Gear burnishing (ii) Gear lapping

निम्न पर लिखें:? (i) गियर बरनिशिंग (ii) गियर लेपिंग

1625403 12 N4076 डिल ऑपरेशन में कटिंग गति को (xx)..... में मापते है। (अ) मी. / मिनट (ब) मिनट / मी. (स) सेकन्ड / मी. (द) कोई नहीं **GROUP B** Answer all Five Questions. 4x5 = 20सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें 2. What is tool signature of lathe machine ? Describe it. 4 लेथ मशीन का टूल सिगनेचर क्या होता है। टूल सिगनेचर के बारे में लिखें।

OR(अथवा)

If the conicity (k) is $\frac{1}{50}$, the length of taper 250 mm and the large diameter 50 mm. Find the small diameter.

अगर कोनिसिटि (k) $\frac{1}{50}$ है, टेपर लम्बाई 250 मी.मी. और बड़ा डाईमिटर 50 मी.मी. तो छोटा डाईमिटर निकालें। (vi) ड्रिल कट नहीं करेगा अगर
 (अ) हेलिक्स कोण छोटा है
 (ब) लिप कोण शून्य है
 (स) लिपस का असमान लम्बाई है

- (द) कोई नहीं
- (vii) A twist drill is a
 - (a) Front cutting tool
 - (b) Side cutting tool
 - (c) End cutting tool
 - (d) Front and side cutting tool
- (vii) एक टवीस्ट ड्रिल कहा जाता है
 - (अ) सामने कटिंग टूल
 - (ब) साइड कटिंग टूल
 - (स) अन्त कटिंग टूल
 - (द) सामने और साइड कटिंग टूल
- (viii) Honing operation is used to
 - (a) Harden surface
 - (b) Finish surface
 - (c) Indexing surface
 - (d) None of these

10722403	I	9207N	9207N 9	1625403
कि ला	र्ण्स कि लड्रि उभिट्र	(ііілх)	र्ड की जाल किया गति के किंदी क	(iiiv)
	। ई फाल छक		(अ) हाङ्रेन सपह	
	ह ्रक छ्र्ड (ए)		(ब) मिनिश सतह	
	रूके घड़ाल (ब)		(स) इनडेर्विसग सतह	
	(4) अक्ष		(द) मुद्धि (द)	
	हिम् ईकि (२)			
e flank and face of	The intersection of th	(xix)	Gear cannot be cut on	(xi)
	twist drill is called.		(a) Drilling machine	
	qiJ (s)		(b) Shaper	
	sbns (d)		ənidəsm gnilliM (o)	
	(c) Flank		(d) None of these	
	(q) Zhank			
कि ७ई।	ाक म्र्रक र्राफ्त क ⁶ ल्म	(xix)	भियर नहीं काटा जा सकता है।	(xi)
v.	<u> ဂ်ဒစ</u>		(अ) <u>द्वीभ</u> ुग म <u>क्</u> रीन	
	(स) भीम		урту (ब) ج ب ارج	
	<u>(ब) क</u> ्र		(स) मिलिंग मशीन	
	कर्रूल (म्र)		<u>डि</u> म ड्रेक (इ)	
	क ^{र्} ष (२)			
• •' • • • • • •	· • · · • •		Gear in mass produced by	(x)
	The cutting speed in a	(xx)	gnilliM (a)	
	(a) m/min		gniqanZ (d)	
	u/uiui (q)		gniddoH (2)	
	ɯ/ɔəs (ɔ)		(d) Forming	
	essent to snoN (b)			

1625403	10	N4076	N4076	7 1625403
(xvi)	एम00-कोड का कार्य	है।	(x)	ज्यादा गियर का उत्पादन होता है।
	(अ) प्रोगराम को बन्द करना			(अ) मिलिंग
	(ब) प्रोगराम का अन्त होना			(ब) शेपिंग
	(स) सपिंडल शुरू होना			(स) हॉविंग
	(द) कोई नहीं			(द) फॉरमिंग
(xvii)	A twist drill has	flutes.	(xi)	The structure of a grinding wheel is denoted
	(a) One			by a number from
	(b) Two			(a) 1 to 5
	(c) Three			(b) 1 to 8
	(d) None of these			(c) 1 to 15
(vvii)	एक टवीस्ट ड्रिल फ	्यत् जन्म		(d) 1 to 25
(XVII)	है।	ल्पूट रखता	(\mathbf{v}_{i})	गानानिंग जीन का नगरन को गांकण गे
			(xi)	ग्राइनडिंग व्हील का बनावट को संख्या से
	(अ) एक (न) न्हे			प्रदंशित करते है।
	(ब) दो			(अ) 1 से 5
	(स) तीन			(ब) 1 से 8
	(द) कोई नहीं			(स) 1 से 15
				(द) 1 से 25
(xviii)	Chisel edge of a twist drill is also	О		
	called		(xii)	Grinding is a operation.
	(a) Dead centre			(a) Dressing
	(b) Live centre			(b) Surface finishing
	(c) Axis (d) None of these			(c) Forming
	(d) None of these			(d) Facing

1625403	6	9207N	9207N	8	1625403
ਙਤ <u>1</u> 54	ग्र कि मशीम थि कि.मग्र.मि	(vix)	\$	ाएकीस ए <u>ई</u>	रीम्हाए (üx)
	।ई फ़मुद्य में				岐) (近)
	(अ) X - दिशा			<u> </u>	
	(ब) _X - दिशा			-	लि (म)
	(म) Z - दिशा			<u>वि</u> ग	ोंक (ह्)
	िंग य (ग) हिम् ईर्षि (ह)				
	101. EUD (D)		the machine	laneous code of CNC lat	IsosiM (iiix)
		()		oted by	ouəp si
	Cycle code is also called	(AX)		-	- D (a)
	əboə - M (a)				- W (d)
	əboə - Đ (d)				- N ()
	spoo - N(b)			asent to sn	ioni (d)
	esseut to snov (b)		इकि मएनिर	्रिहमी <u>में</u> निष्टिम एकि मि	<u>е њи (њ</u> (іііх)
। ६ ६५२क सि	कि इकि फ़कीड़ाम	(////		हि हिरक होड़ी	
।ई िड़क मि	•	(AX)		ा <u>र्</u> र्ण्स-f	
	र्डाक—मग्र (Ѥ) रूर्ट्स् <i>स</i> ्र			र्ह्ण इकि—1	
	रुकि <u>ि</u> (ब्र) 			र्छाक—ह	
	र्डाक— न्म् र (म्)			हिन् हे।	
	हिम इंकि (ह)				
			əvom ənidə	et tool in C.N.S lathe made	gnittu) (vix)
noitonut	M00 - code has the	(IAX)			ui
	(a) Program stop			direction	- X (b)
	(b) End of programing			direction	
	(c) Spindle start			direction	
	essett for snow (d)			as of these	ioni (d)

1625403	17	N4076	N4076	17
(i) Blow	rt notes on followings : moulding ion moulding	6	(i) Blo	hort notes on followings : ow moulding ection moulding
	ात पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख मॉलडिंग	ă I		खित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ो मॉलडिंग

(ii) इनजेक्शन मॉलडिंग

OR(अथवा)

Find the time required for one complete cut on a piece of workpiece 300 mm long and 50 mm in diameter. The cutting speed is 30 m/min and feed is 0.5 mm/rev.

एक पूर्ण कट के लिए समय निकाले—जब जॉब का लम्बाई 300 मी.मी. और व्यास 50 मी.मी. है। कटिंग गति 30 मी/मिनट और 0.5 मी.मी/ रिवोलुशन फिड हो।

11. What are different indexing methods ? What are the simple indexing ? Describe.

भिन्न इनडेक्सिंग मेथड क्या है ? साधारण 6 इनडेक्सिंग क्या है ? वर्णन करें। Find the time required for one complete cut on a piece of workpiece 300 mm long and 50 mm in diameter. The cutting speed is 30 m/min and feed is 0.5 mm/rev.

OR(अथवा)

(ii) इनजेक्शन मॉलडिंग

एक पूर्ण कट के लिए समय निकाले—जब जॉब का लम्बाई 300 मी.मी. और व्यास 50 मी.मी. है। कटिंग गति 30 मी/मिनट और 0.5 मी.मी/ रिवोलुशन फिड हो।

11. What are different indexing methods ? What are the simple indexing ? Describe.

भिन्न इनडेक्सिंग मेथड क्या है ? साधारण 6 इनडेक्सिंग क्या है ? वर्णन करें।

1625403

OB (अञ्चर्चा)			OB (अञ्चया)			
I	81	9207N	9207N	81	1625403	

(ગ્રંથવા)

gnixobni bnuoqmoD (i) Write note on any two of the following :-

(iii) Deep hole drilling (ii) Subroutine of CNC Lathe

(i) कम्पॉनड इनडेक्सिंग -: छिली मिउनि प्र कि

ा गिर्ह्य भि मि (iii)

(ii) सबरूठीन सीएन सी लेश

(i) कम्पॉनड इनडेक्सेंग

-: छिली मिउनि प्र हि

(iii) Deep hole drilling

gnixohni bnuoqmoD (i)

(ii) सवरूठीन सीएन सी (ii

(ii) Subroutine of CNC Lathe

Write note on any two of the following :-