5	20	OT3016	OT3016		21305
किन्ही दो पर	संक्षिप्त टिप्पणियाँ लि	खें।	201	9(Odd)	Old Syllabus
(i) मूर्विंग आर			Time : 3Hrs.	Sen	n. III /EC
(ii) वैलिस्टिक				]	E.M -I
	थैतिक वोल्टमीटर		Full N	larks : 80	
(iv) फ्लक्स म			Pass I	Marks : 26	
			Answer all <b>20</b> questions fr	om <b>Group</b> A, e	ach question
	***		carries	1 marks.	
			ग्रुप-A से सभी 20 प्रश्नों के उत्तर	र दें, प्रत्येक प्रश्न व	ज मान 1 अक है।
			Answer all <b>Five</b> questions j	from <b>Group B</b> ,	each question
			carries	4 marks.	
			ग्रुप-B से सभी पाँच प्रश्नों के उत्त	र दें, प्रत्येक प्रश्न व	का मान 4 अंक है।
			Answer all <b>Five</b> questions j	from <b>Group C</b> ,	each question
			carries	8 marks.	
			ग्रुप-C से सभी पाँच प्रश्नों के उत्त	र दें, प्रत्येक प्रश्न व	का मान 8 अंक है।
			All parts of a question must	t be answered a	it one place in
			sequence, otherwise the	ey may not be e	valuated.
			एक प्रश्न के सभी अंशों का उत्त	र एक ही जगह (ल	गातार क्रम में)
			होना चाहिए, अन्यथा वे	जाँचे नहीं जा सक	ग्ते हैं।
			The figure in right hand दाएँ पार्श्व के अंक	6	

21305

# **P.T.O**

	। <del>र</del> ेक मोण्म कि रेगत	<u>न् मुप्र उनान् क</u>
<u> နားများ</u> ရ	ь	एकल कला इले
50512	61	910ETO

**11.** Describe the function of aquadag coating. Derive an expression for electrostatic deflection in a

C.R.T.

8

एक्वाउँम कोर्टा के कि कि में कि निर्माक मुद्या के लिए सी० आर० टी० में विद्युत स्थैतिक विक्षेपण के लिए व्यंजक प्राप्त करें।

#### (ગ્રથવા)

Write short notes on any two: (i) Moving iron instrument (ii) Ballistic galvanometer (iii) Electrostatic voltmeter

iv) Flux meter

013016

7

#### **GROUPA**

I. Choose the most suitable answer from the following options :
 Ix20=20
 स्वाधिक उपयुक्त विकल्प को बुनकर लिखें :

- (i) The smallest change in a measured value to which an instrument will respond is:(a) Resolution
- (b) Accuracy

21305

- noiziosra (o)
- (d) Sensitivity
- मापित मान में वह न्यूनतम परिवर्तन जिस पर कोई यंत्र प्रतिक्रिया दिखाता है, कहलाता है।
   (अ) रिजोल्यूशन
   (ब) एक्यूरेसी
- (ii) The errors committed by a person in the measurement are:
  (a) Gross errors
  (b) Random error
  (c) Instrumental error

(d) Environmental error

(द) सीन्सजटीवीटी

न्न्म्मिर्म (म्र)

**OR(**अथवा)

18

Explain the construction and working principle of P.M.M.C. type instrument and also write their advantages and disadvantages.

स्थायी चुम्बक चल कुन्डली यंत्र की बनावट एवं कार्य सिद्धांत का वर्णन करें तथा इसके लाभ एवं हानियों को भी बताएँ।

**10.** Explain the principle of operation of repulsive type moving from instrument. Discuss its merits and demerits.

8

विकर्षण प्रकार के मूविंग आयरन यंत्र के कार्य सिद्धांत की व्याख्या करें। इसके गुणों तथा अवगुणों की विवेचना करें।

### OR(अथवा)

Describe the constructional details and working of a single phase electrodynamometer type of wattmeter.  (ii) मापन में किसी व्यक्ति द्वारा की गई अशुद्धियाँ है
 (अ) ग्रास अशुद्धियाँ
 (ब) रैन्डम अशुद्धियाँ
 (स) यत्र अशुद्धियाँ

3

- (द) वातावरण अशुद्धियाँ
- (iii) The desirable static characteristics of a measuring system are:
  - (a) Accuracy
  - (b) Sensitivity
  - (c) Reproducibility
  - (d) All of these

(iii) एक मापन प्रणाली के वांछनीय स्थैतिक अभिलक्षण हैं।

- (अ) एक्यूरेसी
- (ब) सेन्सीटिवीटी
- (स) पुनरूत्पादनीय
- (द) उपरोक्त सभी
- (iv) For measuring an unknown electrical quantity, select the miter with:
  - (a) Highest range and work down
  - (b) Lowest range and work up
  - (c) Middle range and work up and down on trial and error basis
  - (d) Any of the above

		। रेक ानन	र्क्त
ख्या की	<u>וואר איש איש איש או</u>	अक्षि क <u>रे</u> अ	कि
छिति त्माम	।अंभ्रजीप मध्यम ।भाइ	भ्रिति म्िम उ	गुक्त
50817	LI		910ETO

#### **OB**(સ્નેલા)

What are the different methods for the measurement of mutual inductance. Discuss any method with circuit diagram.

र्ड एक प्रेंग्रिज्ञी न्निमीनि कि नगम करकर प्रस्मरम परिपथ आर्भख की सहायता से किसी एक छर्राक्ष वर्णन करें।

**9.** What is energy meter? Explain the construction and working principle of single phase energy meter.

8

संरचना तथा हरे एक कलोय ऊजोमापी की संरचना तथा कार्य सिद्धांत का वर्णन करें।

O.T.q

OT3016

 (iv) एक अज्ञात विद्युतीय राशि के मापन हेतु
 मीटर का चयन होता है–
 (अ) चन्वतम विस्तार तथा वर्क डायन के साथ साथ
 (ब) निम्नतम विस्तार तथा वर्क अप के साथ

ि मि इंकि मि मि निरुप्रिए (२)

(v) Sensitivity of a voltmeter is given as:
(a) π/v
(b) Reciprocal of full scale deflection current
(c) Both (a) and (b)
(d) None of these

(स) मध्यम विस्तार तथा वके डाउन/अप

(v) वोल्टमीटर की संवेदनशीलता निम्न से दी जाती है। (ब) पूर्ण स्केल विक्षेपण धारा का व्युत्क्रम (ब) दूर्गों (अ) तथा (ब) (व) इनमें से कोई नहीं

(vi) At a steady deflected position of an indicating instrument, the moving system is subjected to:
(a) Deflection torque only
(b) Deflection and controlling torque

(c) Deflection, controlling and damping torque

(d) Damping and controlling torque

4

21302

21305	16	OT3016	OT3016	5	21305
	<b>GROUP C</b>		(vi)	एक सूचक यंत्र के स्थिर विक्षे	
Answer all <b>Five</b> Questions.		$8 \ge 5 = 40$		घूर्णक प्रणाली निम्न मे से कि होता है–	सके अधीन
सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें		0 x 5 - 40		(अ) केवल विक्षेपण आघूर्ण (ब) विक्षेपित एवं नियंत्रक आध	रूर्ण

7. Explain the principle and construction of current transformer with neat diagram.

8

स्वच्छ ओरख की सहयता से धारा परिणामित्र के सिद्धांत एवं बनावट का वर्णन करें।

## OR(अथवा)

Explain with the help of a circuit diagram, how can we measure the value of inductance of a coil at high frequency.

किसी कुन्डली का प्रेरण हम उच्च आवृत्ति पर किस प्रकार माप सकते हैं? परिपथ आरेख की सहायता से व्याख्या करें।

8. Discuss the methods of measurement of medium resistance with wheat stone bridge. Also discuss the sensitivity of the bridge.
8

**P.T.O** 

(स) विक्षेपित, नियंत्रक एवं डैम्पिंग आधूर्ण

The force responsible for reduction of

(vii) एक आमीटर में सूचक के दोलनों में कमी के

लिए कौन सा बल उत्तरदायी है-

(द) उपरोक्त में से कोई नहीं

(viii) Voltmeter should be of very high resistance

(c) It may draw current minimum possible

oscillations of the pointer in an ammeter is:

(द) डैम्पिंग एवं नियंत्रक आधूर्ण

(a) Controlling force(b) Deflecting force(c) Damping force

(d) None of the above

(अ) नियंत्रक बल

(ब) विक्षेपित बल (स) डैम्पिंग बल

(a) Its range is high

(b) Its accuracy is high

(d) Its sensitivity is high

so that:

(vii)

S1302 SI 51302	<b>OT30</b>	9 OL3016	50512
bns a circuit diagram of Maxwell bridge and	I '9	ार्मा क्रम्स संस्थात के स्वान के साथ क	(IIIV)
how how it works.	S	–்கிர ரதிந	
<b>†</b>		(अ) इसका प्रस्मार उच्च ध्र	
	ŕ.	(ब) इसको एक्यूरेसी उच्च हो	
क्सवेल की महिपथ अर्भरख खींचे तथा		(स) वह न्यूनतम सम्मव धारा ले सकता है	
। ई пर)क धिक राका एकी इंध की एँ।छई	ļ	(द) इसकी संवेदनशीलता हुइ किम्र्ड (द्र)	
		In the two wattmeter method of measuring	(xi)
OB(સજ્ઞચા)		power in a balanced three phase circuit. On	
		wattmeter shows zero and the other positive maximum. The load power factor is :	
vaw the block diagram of basic C.R.O. and show	1	(a) Zero	
		<u>5.0 (d)</u>	
sarious parts with name.	T	6) 808.0 (c) I (b)	
ारिक सी०आर०ओ० का खंड आरेख खीने तथा	t	भूतीअव त्रिकला परिपश में दो वाटमीटर	(xi)
। ग्रॅगिड्र कि सिरुडी न्न्मिति केमड़ खाप्त के मा	<u> </u>	भ्रामित कर दीय में नगमज्जी कि भिर्मित	
		का पठन शून्य तथा दूसरा महत्तम धनात्मक	
		। ई काणूम क्लीड भाम का डि	

- (x) In a flux meter the controlling torque is :(a) Produced by weight attached to the
- lios gnivom
- (b) Produced by spring
- (c) Provided by crossed -coil mechanism
- (d) Not provided at all

(王) (王) 0-866

(ब) 0<sup>-</sup>2 (अ) ऑप्न

- (x) एक फ्लक्समापी मे नियंत्रक आधूर्ण-
  - (अ) मूर्विंग क्वायल में संलग्न भार द्वारा उत्पन्न होता है।

7

- (ब) स्प्रिंग द्वारा उत्पन्न किया जाता है।
- (स) क्रॉस्ड कुन्डली प्रक्रिया द्वारा प्रदान किया जाता है।
- (द) बिल्कुल प्रदान नहीं किया जाता है।
- (xi) Creep in energy meters can be prevented by:(a) Using extra turns on the Voltage Coil
  - (b) Having two holes on the opposite side of the disc
  - (c) Using a stronger brake magnet
  - (d) Using Steel laminations of high permeability
- (xi) ऊर्जामापी में 'क्रीप' से बचाव किया जाता है-
  - (अ) विभव कुंडली पर अतिरिक्त लपेटों का प्रयोग कर
  - (ब) चकती के विपरीत पार्श्व में छिद्र बनाकर
  - (स) एक अपेक्षाकृत शक्तिशाली ब्रेक चुम्बक का प्रयोग कर
  - (द) उच्च पारगम्यता वाले स्टील लैमिनेशनों का प्रयोग कर
- (xii) The resistance of a shunt for a precision grade ammeter can be best measured by:
  - (a) De- sauty bridge
  - (b) Kelvin double bridge
  - (c) Maxwell bridge
  - (d) Schering bridge

P.T.O

OR(अथवा)

14

निम्न प्रतिरोध मापन की विभिन्न विधियों को

क्यों उपयुक्त नहीं है।

बताएँ। आमीटर – वोल्टमीटर विधि इसके लिए

Define the terms Transformation ratio and nominal ratio in current transformer.

धारा परिणामित्र में 'रूपान्तरण अनुपात' एवं नोमिनल अनुपात को परिभाषित करें।

Compare between gravity control and spring control.
 4
 गुरूत्व नियंत्रण एवं स्प्रिंग नियंत्रण की तुलना करें।

# OR(अथवा)

Describe how the range of a fluxmeter can be increased by shunt.

एक फ्लक्समापी का विस्तार शट द्वारा किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, वर्णन करें।

p	What are the difference between moving coil and			هاط هاکر (ه)	
				ு (கு) ம <u>ர</u> ிர	
	<b>OB</b> (अञ्चरा)			ी सिकम कि	
			ागम फ्रिफ़की एफ्र वि	p	(iiix)
	बीन के अन्तर की व्याख्या करें <b>।</b>			(d) Maxwell bridge	
	क रिंध एँडीकिरी हुए कहरू शाम क एएडाइट			(c) Hay bridge	
<b>t</b>				ogbird noiW (d)	
	recording instruments with example.			(a) Scherring bridge	
	Explain the difference between indicating and	<b>.</b> E		:gnizu bəruzsəm	
			high Q inductor can be	The inductance of a	(iiix)
	। <u>२</u>				
L	ण्फ्रकी एक दिन्नी सम्पत्नी की कि कि कि स्वया क			भि रूकि ए <del>र्</del> गिष्ठ ( <del>२</del> )	
Т			掜	ग गिर्वे लिस्कि (म)	
	11101110 19 CP0111		मि ल	ब्रि भूषेत्व के बिल बि	
_	measurement.		臣	(अ) की आंदी बीज	
τ	Give an account of the various errors involved in		। ई 1616 1µ1म 1	ख्न्म्ह <del>फ</del> ्रिक्म अंभितीय	
	<b>OB</b> (સ્રજ્ઞવા)		कि उार किएए में र्रडमि	ரு க் தழ் நூழிழ்	(iix)
505	EIT EI 910E	CLO	OT3016	8	50512

(d) Attraction type

(b) Repulsion type

দি চি চি দি (মৃ

र्म्लाह ई (म)

(c) Electrostatic type

(a) Electrodynamic type

the expression  $\theta = I^2 \frac{d\theta}{d\theta}$  is known as:

(vix) The instrument whose deflection is given by deflection

मविंग क्वायल एवं मुनिंग आयरन यत्रो के बीच stnamuttani noti gnivom

What are the difference between moving coil and

िई ypre live

suitable for this. 7 resistance. Why ammeter voltmeter method is not 4. State various methods of measurement of low

O.T.q

(xx) एक सी० आर० ओ० में इलेक्ट्रान पुंज का स्त्रोत है। (अ) इलेक्ट्रान गन (ब) ग्रीड (स) फोकसिंग एनोड (द) उर्घ्व विक्षेपण प्लेट्स	<ul> <li>(xiv) वह यंत्र जिसका विक्षेपण θ = I<sup>2</sup> dm/dθ से दिया जाता है, कहलाता है–</li> <li>(अ) वैद्युतगतिकी प्रकार का</li> <li>(ब) विर्कर्षण प्रकार का</li> <li>(स) विद्युतस्थैतिक प्रकार का</li> <li>(द) आर्कषण प्रकार का</li> </ul>
	<ul> <li>(xv) Maxwell's bridge is used for the measurement of :</li> <li>(a) Frequency</li> <li>(b) Inductance</li> <li>(c) Capacitance</li> <li>(d) Resistance</li> </ul>
GROUP B	(xv) मैकसवेल ब्रीज का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है— (अ) आवृत्ति (ब) प्रेरण (स) धारिता
	(द) प्रतिरोध
Answer all Five Questions. <b>4 x 5 = 20</b> सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें <b>2.</b> Explain the terms precision and resolution. <b>4</b> प्रेसिजन तथा रिजोल्यूशन पदों की व्याख्या करें।	<ul> <li>(xvi) Anderson's bridge is used for the measurement of :</li> <li>(a) Time period</li> <li>(b) Phase difference</li> <li>(c) Inductance</li> <li>(d) Capacitance</li> </ul>
	Р.Т.О

OT3016

9

21305

21305

12

OT3016

	(c) Focussing anode			(c) Parallel with the meter	
	binD (d)			(b) Series with the meter	
	(a) Electron gun			(a) Series with the battery	
C.R.O. is	The source of electron beam in a	(xx)	ui	measurement is connected	
			esistance under	In a series ohmmeter, the r	(iiivx)
	र रुग नक्कि नाउंककेइ कि निनम् ह के वांप (स) वॉप से हॉप (स) के के कि (स) के के कि			संवेदनशील है। (स) प्हेरसन (स) एंडरसन (द) वीन	
य का	<u>ग्</u> रे फगिष्ठि नार्भात्र के लाक म्र5्री	(xix)	घार के छालु छ	र्षि ए मि	(IIAX)
	During the retrace time, the elect the horizontal beam move on the (a) Right to left (b) Left to right (c) Bottom to top (d) Top to bottom	(xix)	vənəupərt si əgb	Which of the following bri sensitive: (a) Wheat stone (b) Maxwell (c) Anderson (d) Wien	(іілх)
	हुई नगान में भ्रजीममीक्ष गिर्फ कप् के जोड़ा जाता है। (अ) बेटरी के साथ श्रेणी में (ब) माप के साथ समातर का में मक भ्रांच साथ समातर क (व) वारोक्य में से कोई नहीं	(ііічх)	<u>र्म</u> निगम क <del>ि</del> म्द	र्ग डरसन ब्रीज का प्रयोग गि किया जाता है– (अ) आवत्ती काल (स) प्रेरण (द) धारिता	(ivx)
50512	II	910ELO	910ETO	01	50512

should be above the above (b)

(d) Vertical deflection plates