8

OR(अथवा)

16

Describe vernier depth gauge. Write its uses.

वर्नियर डेप्थ गेज का वर्णन करें। इसके उपयोग को लिखें।

9. Define inspection. Write is the principle of inspection ? Explain the need of inspection in quality control.

निरीक्षण को परिभाषित करें। निरीक्षण का सिद्धांत क्या है ? गुणवत्ता नियंत्रण में निरीक्षण के अवश्यकता का व्याख्या करें।

OR(अथवा)

Describe floor inspection with their advantages and disadvantages.

सतह निरीक्षण का वर्णन उसके लाभों तथा हानियों के साथ करें।

10. Explain in brief different parameters of O.C curve 8 O.C आरेख के विभिन्न पारामीटर्स का संक्षिप्त वर्णन करें। O4033

2019(Even)

Time : 3Hrs.

Sem IV-Mech. Engg M.Q.C

Full Marks : 80

Pass Marks : 26

Answer all 20 questions from Group A, each question carries 1 marks.

ग्रुप-A से सभी 20 प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न का मान 1 अंक है।

Answer all **Five** questions from **Group B**, each question carries **4** marks.

ग्रुप–B से सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न का मान 4 अंक है।

Answer all **Five** questions from **Group** C, each question carries 8 marks.

ग्रुप–C से सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न का मान 8 अंक है।

All parts of a question must be answered at one place in sequence, otherwise they may not be evaluated. एक प्रश्न के सभी अंशों का उत्तर एक ही जगह (लगातार क्रम में) होना चाहिए. अन्यथा वे जाँचे नहीं जा सकते हैं।

The figure in right hand margin indicate marks. दाएँ पार्श्व के अंक पूर्णांक के सूचक हैं।

P.T.O

25401

	(TELERE) BO		
	ात्रकटिम	ाक त्राधीलीन्मनी र्रांक करिम (फ्ष) र के ॉफरीह (ब्र)	
8	d accuracy	Explain the follo (a) Precision and (b) Sources of en	۰ <i>L</i>
$0 = 8 \times S$.snoits	əver all Five Que ф ф Трук Бтр f	
	GBOUP - C		
52401	SI	EE	070

OB(સ્નાવા)

Define limits and fits. Show system of different types of limits and fits with neat sketch.

ख्नम् । रेक तथाम्श्रीम कि मट्रमी र्रक स्ट्रमीजि सिन्देस और सिहायता से विभिन्न प्रकार के सिह और फिट्स को दश्चार्य ।

8. Describe various parts and their specification of vernier micrometer.

ह्य गिम न्न्मीठी क प्रतमिकड्राम प्रमंति विशिष्टताओं क वर्णन करें।

7

04033

 (i) वर्नियर कैलिपर्स माइक्रोमीटर से अधिक लाभदायक है क्योंकि यह :
 (अ) शीघ्र माप करती है
 (ब) ज्यादा शुद्ध माप करती है
 (म) आत्तरिक एवं बाह्य मापन में प्रयुक्त

ि है । कि में निकस कि वि

- (ii) Random error can be evaluated by(a) Direct measurement
- (b) Statistical procedure
- (c) Indirect measurement
- essht fo snoN (b)

िमिम क्रिए*एए* (इ)

1

10422

8

2540	1 14	O4033	O4033	3 25401
5.	Explain P-chart in brief mention its use P- आरेख का संक्षिप्त व्याख्या करें।	es. 4	(ii)	बिरूद्देश्य अशुद्धि की गणना की जाती है : (अ) प्रत्यक्ष मापन द्वारा (ब) सांख्यिकी विधि द्वारा
	OR(अथवा)			(स) अप्रत्यक्ष मापना द्वारा (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं
	Write the advantages of floor inspection to other method.	n compared	(iii)	The \overline{x} chart plots the of the measurement in the sample.
	सतही निरीक्षण के लाभों को अन्य निर्र तुलना में लिखें।	ोक्षण की		(a) Average(b) Median(c) Mode
6.	Explain the following (a) Concept of tolerance		(:::)	(d) None of the above $=$
	(b) Producer's risk निम्नलिखित का वर्णन करें।	4	(iii)	x चार्ट किसी नमूने में मापन को दर्शाता है। (२४) औरपन
((अ) Tolerance की अवधारणा (ब) उत्पादक रिस्क			(अ) औसत (ब) माध्यिक (म) उन्हरू
	OR(अथवा)			(स) बहुलक (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं
	Write the factors affecting quality.		(iv)	The function of in industry is to determine confermity to specification.
गुणवत्ता प्रभावित करने वाले कारकों को लिखें।		गे लिखें।		(a) Inspection(b) Management(a) Management
				(c) Measurement(d) None of the above

	ОВ(अञ्चया)		(स) आशिक (मितव्ययी) (स) आशिक (मितव्ययी)	
ħ	What are the advantages of quality control in production ? गुणवत्ता नियंत्रण से उत्पादन में कौन–कौन से लाम हैं ?	' †	(ब) अधिकतम मूल्य पर वपलब्ध कराना ई : (अ) अधिकतम	(Δ)
		V	(c) Economical (d) None of the above	
	O.C. आरेख से क्या समझते हैं ? संक्षिप्त वर्णन करें।		tsoo muminiM (s) mumixsM (d)	
	Yhat do you mean by O.C. curve ?		The basic objective of a measurement is to provide the required accuracy at a	(Л)
	0В(अञय)		(स) मापन (स) कार्युक्त में से कोई नहीं	
	र्ड हाताल एकी भिक्ष में एहंछनी		<u>нари (м)</u>	
†	साख्यिकी क्या ई रे ई सका यग्रमेग मुणवत्ता		गयी अनुरूपता को प्राप्त करता है। (अ) निरीक्षण	
tol.	What is statistic ? How it is used in quality com	.6	कि छ्ठैनि में एडिंघ एक	(vi)
1042	57 51 550	040	¢ 07033	52401

should be added by N(b)

internal dimensions.

micrometers are for measuring

(c) Differential

(a) Internal (b) External

(IV)

Write down two types of vernier calipers and its uses.

किन्डे एक किलियर कैलियर को लिखें एवं इनकी हमयोगिता लिखें ।

25401	12	O4033	O4033	5	25401
(x	 x) कैलिपर्स, डायल इन्डीकेटर, माइ इत्यादि की शुद्धता जाँच में प्रयु निम्नलिखित में से कौन है ? (अ) प्लग (ब) रिंग (स) स्लिप (द) फीलर 		(vi)	आन्तरिक वीमाओं के मापन के लिये माइक्रोमीटर का उपयोग किया जात (अ) आन्तरिक (ब) बाह्य (स) डिफ्रेंसियल (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं	
			(vii)	The Dia. of the shaft can be checked	d by
	CDOUDD			(a) Slip gauge	
	GROUP B			(b) Height gauge	
Answe	er all Five Questions.			(c) Micrometer screw gauge	
सभी प	गाँच प्रश्नों के उत्तर दें।	5x4=20		(d) Dial indicator	
2. W	Trite two main stages of inspection.	4	(vii)	किसी धूरे के व्यास की जाँच की ज है :—	ा सकती
নি	तरीक्षण के दो मुख्य स्तरों को लिखें।			(अ) स्लिप गेज द्वारा	
				(ब) ऊँचाई गेज द्वारा	
	OR(अथवा)			(स) माइक्रोमीटर स्क्रू गेज द्वारा	
				(द) डायल सूचक द्वारा	
(a (t નિ (ર	xplain the terms. a) Reliability b) Maintainability तेम्न पदों की व्याख्या करें। अ) विश्वसनीयता ब) अनुरक्षणीयता		(viii)	 In a O. C. curve the abscissa represe (a) Number of defects (b) Percentage defects (c) Sample number (d) Probability of acceptance 	ent :

11 52401	O4033	04033	9	52401
बाह्य टैपर के यथार्थ मापन के प्रयुक्त उपकरण का परामर्श दें: (स) साइनबार एव स्लीप गेज (स) कम्बीनेशन सेट (द) कम्बीनेशन सेट		١Ŀ	0. C. आरेख में क्षेतिज अ (अ) दोषों की संख्या (स) नमूने की संख्या (द) स्वीकार्यता की संख्या	(IIIV)
Identify the instrument used for surface roughness measurement. (a) Clinometer (b) Auto-collimator (c) Optical square (d) Profilometer	(XIX)		ot laups si noroim snO mm 1 (a) mm 00.0 (d) mm 1.0 (o) mm 1000.0 (b)	(xi)
सतह रूखड़ापना मापने के प्रयुक्त उपकरण को जिन्हित करें। (ब) ऑटो–कोलीमेटर	(xix)	्रहे ार्गह (फ्रा	एक माइक्रोन बराबर (समत (अ) 1 गिमी० (ब) 0.001 गिमी०	(xi)

essent to snoN (b)

아바비 1000.0 (万)

ofिम्मी <u>1.0</u> (म्र)

In a set of Data, the middle observation is

noitaivod (2)

nsibəM (d)

sboM (a)

(x)

(xx) Which of the following gauges is used for checking the accuracy of calipers, dial indicators, micrometers etc.
(a) Plug

(d) Feeler

रुञमिकिसि (ञ्र)

भाकम ७कञ्गार (म)

(c) Slip

O.T.q

25401	10	O4033
(xvi)	मापन जॉब के साथ स्क्राइबर का भाग है (अ) वर्नियर ऊँचाई गेज (ब) वर्नियर गहराई गेज (स) माइक्रोमीटर (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं	
(xvii)	As per Indian standards the slip according to accuracy are grade many categories. (a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 6	
(xvii)	भारतीय मानक के अनुसार, शुद्ध पर स्लीप गेज कितने कैटेगोरी किया जाता है। (अ) 2 (ब) 3 (स) 4 (द) 6	
(xviii)	Suggest the instrument used for measurement of external taper. (a) Clinometer	accurate

- (b) Dail gauge
- (c) Sinebar and slip gauges
- (d) Combination set

आकड़ों के समूह में मध्यावर्ती निरूपता है:--

7

- (अ) बहुलक
- (ब) माध्यिका

O4033

(x)

- (स) विचलन
- (द) इनमें से कोई नहीं
- (xi) Optical flats are made of
 - (a) Quartz
 - (b) Glass
 - (c) Plastic
 - (d) Steel
- (xi) प्रकाशीय तल बना होता है
 - (अ) क्वार्टज का
 - (ब) शीशे का
 - (स) प्लास्टिक का
 - (द) स्टील का
- (xii) The thickness of oil film at the surface of slip gauge is
 - (a) 0.05 micron
 - (b) 0.1 micron
 - (c) 1 micron
 - (d) 10 micron

25401

10752	6	O4033	8 07033	52401
<u>۱</u> ه	மிலி க் சுபாச (க மக்	(vix)	फ़्रिति रुग इतम कि ह ^फ कगाम मर्ल्सी	(iix)
	-: 🕉 буф п(врб		: ई एए होपी ई :	
	(अ) पॅअनुत		म्(कड़ाम ट 0.0 (स्)	
	(ब) समयथ मातक		र्मकड़ाम 1.0 (ब्र)	
	रिक सं में स्करियाद (फ़)		म्किड्राम । (म)	
	हिम् ईकि मि मि ममुध्यय (२)		म्किड्राम् ०१ (२)	
əų	t rot vlan be used only for t	(AX)		
	measurement of straightness of he		Which is not direct measuring instrument.	(iiix)
	sostantine contracted		(a) Vernier calipers	
	(a) Auto-collimator		(b) Dial gauge	
	(b) 3-ponit probe(c) Sprit level		(c) Bevel protector	
	(b) None of the above $N(b)$		(d) Telescopic gauge	
मन केवल	лम ाक फर्न्ट्र्ड्र प्र इत्रफ रुतिष्ठि	(AX)	र्ड हिन हो नगम सफ़र नकि कि मिन्डे	(iiix)
	। ई 16वि 191इ		(अ) वनियर कैलिपर्स	
	(अ) ऑटो–किर्मितर		(ब) आजभ गोज	
	ور 3–16 (в) عام 12–11 (ш) عام 12–11		रुउक्रई(स फ़र्हा क्रि	
	(स) समतल माप यत्र (स) अपर्युक्त में से कोई नही।		<u></u> டி சுµா முர்க்தித்த (த)	
fo ting :	Measuring Jaw with scriber is the	(ічх)	is used for measuring the angle	(vix)
			(a) Comparator	
	(a) Vernier height gauge		(b) Sprit level	
	(p) Vermier depth gauge		(c) Bevel protector	

should be added about the should be about the

(c) Bevel protector

should be added by N one of the above

(c) Micrometer

consumer?

17

OR(अथवा)

Explain AQL. How is it helpful to producer and

AQL का वर्णन करें। यह उत्पादनकर्त्ता एवं

उपभोक्ता के लिये कैसे मददगार होता है ?

OR(अथवा)

17

Explain AQL. How is it helpful to producer and consumer?

AQL का वर्णन करें। यह उत्पादनकर्त्ता एवं उपभोक्ता के लिये कैसे मददगार होता है ?

11. Write the differences between vernier micrometer and vernier calipers.

8

25401

वर्नियर माइक्रोमीटर एवं बर्नियर कैलिपर्स के अन्तरों को लिखें।

OR(अथवा)

Explain in brief the relationship between the parameters of OC-curves.

OC आरेख के विभिन्न पारामीटर्स के बीच सम्बन्ध का सक्षिप्त वर्णन करे।

11. Write the differences between vernier micrometer and vernier calipers.

8

वर्नियर माइक्रोमीटर एवं बर्नियर कैलिपर्स के अन्तरों को लिखें।

OR(अथवा)

Explain in brief the relationship between the parameters of OC-curves.

OC आरेख के विभिन्न पारामीटर्स के बीच सम्बन्ध का सक्षिप्त वर्णन करे।
