N4102

OR(अथवा)

16

State and explain the various methods of speed control of 3-phase induction motor.

त्रिकला प्रेरणा मोटर के विभिन्न विधियों द्वारा चाल नियंत्रण को लिखें तथा व्याख्या करें।

9. Why a starter is necessary to start an induction motor? Explain in details auto-transformer method of starting a squarel cage induction motor.6

किसी प्रेरणा मोटर को स्टार्ट करने के लिए एक स्टार्टर की क्यों आवश्यकता है ? स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर को स्टार्ट करने हेतु ऑटो-ट्रासफार्मर विधि का वर्णन विस्तार पूर्वक करें।

OR(अथवा)

What could be the causes for the failure of voltage build-up of dc self excited generator? How can the problem be remedied?

दिष्टधारा स्वयं उत्तेजित जनित्र में वोल्टेज बनने में असफलता के कौन-कौन कारण है ? इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है ? N4102

1640401

2019(Even)

Time: 3Hrs.

Sem. IV - ICE

E. M/C & C

Full Marks : 70

Pass Marks: 28

Answer all **20** questions from **Group A**, each question carries **1** marks.

ग्रुप-A से सभी 20 प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न का मान 1 अंक है।

Answer all Five questions from Group B, each question

carries 4 marks.

ग्रुप-B से सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न का मान 4 अंक है।

Answer all Five questions from Group C, each question

carries 6 marks.

ग्रुप-C से सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न का मान 6 अंक है।

All parts of a question must be answered at one place in sequence, otherwise they may not be evaluated.

एक प्रश्न के सभी अंशों का उत्तर एक ही जगह (लगातार क्रम में) होना चाहिए, अन्यथा वे जाँचे नहीं जा सकते हैं।

The figure in right hand margin indicate marks. दाएँ पार्श्व के अंक पूर्णांक के सूचक हैं।

8 (b)

9(3) t (d)

(a) 2

क कस्रह (५)

क निवाक (म) क किंति (ब)

> (d) Mica (c) Carbon

(b) Copper

munimul A (s)

(अ) अब्योमीनयम क

(11)

(i)

(1)

duplex lap winding will be

The number of parallel paths for a 4-pole

The brushes in a de machine are made of

Explain the construction and working of the three

point D.C. shunt motor starter with neat diagram.

। ५० १८० हो १५ १ १ उनात्र का स्वच्छ परिपथ आरेख के साथ बनावट (क्रिक्स) ५५ म डांष्ट्र । प्रायञ्जन्न लम्मीउ मि

O(अभवा)

of each. the circuit diagram and write its voltage equation Explain different types of de generations. Draw

समीकरण लिखें। प्रत्येक का परिपथ आरेख खींचें तथा वोल्टता

generator becomes zero? condition the terminal voltage of a loaded shunt of d.c. shunt generator. Discuss under which Explain the internal and external characteristics

ें ई किंक्ट डि प्रमुख एक भार युक्त पाश्वे जनित्र का टमिनल वोल्टता अभिलक्षणों का वर्णन करें। किस परिस्थिति में प्रज्ञाब एक करीतिक के अंतिरिक तथा बाह्य

5. How speed vary with voltage and flux in dc motors?

म्लक्स

4

दिष्टधारा मोटर की गति वोल्टता तथा फ्लक्स के साथ किस प्रकार परिवर्तित होती है ?

OR(अथवा)

14

Differentiate between lap winding and wave winding.

लैप कुण्डलन एवं तरंग कुण्डलन में अन्तर स्पष्ट करें।

6. Distinguish between Hysteresis loss and eddy current loss. How to minimize these losses?

हिस्टरेसिस हानि एवं भंवर हानि में अन्तर स्पष्ट करें। इन हानियों को कैसे कम करेगें ?

OR(अथवा)

Why the d.c. series motor are not started without load? Explain.

दिष्टधारा श्रेणी मोटर को बिना भार के क्यों नहीं स्टार्ट किया जाता है ? व्याख्या करें।

- (ii) चार ध्रुवीय ड्युप्लेक्स लैप कुण्डलन के लिए समानांतर पथों की संख्या होगी:
 - (अ) 2
 - (ৰ) 4
 - (स) 6
 - (द) 8
- (iii) The armature core is made up of silicon steel because of its.
 - (a) High permeability
 - (b) Low permeability
 - (c) More mechanical strength
 - (d) Both (a) and (b)
- (iii) आर्मेचर कोर सिलिकन स्टील का बना होता है इसका कारण है:
 - (अ) उच्च चुम्बकशीलता
 - (ब) निम्न चुम्बकशीलता
 - (स) अधिक यांत्रिक सामर्थ्य
 - (द) दोनों (अ) और (ब)
- (iv) Wave winding is most suitable for:
 - (a) Low voltage, low current m/c
 - (b) Low voltage, high current m/c
 - (c) High voltage, high current m/c
 - (d) High voltage, low current m/c

3. How can you find critical resistance from OCC?

ें इ । हाम एकी हाइ अकार मुकी अधिहास क्तींक भिराध अभिनक्षण (OCC) से क्रि

O(अभवा)

shunt generator? Explain the build up process of voltage of a de

की व्याख्या करें। एकीर एमिन एऊकि कि हिन्छ उाँ । ।

7 and write down its equation. 4. Explain the significance of Back emf in D.C. motor

वाखा कर् पश्चा इंसक् समीकरण को जिर्छ ।

O(अभवा)

copper brushes in a d.c. machine? Explain why the carbon brushes are preferred over

ब्रशी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है े ताम बशों की तुलना में डी सी यत्रों में काबेन

- प्रज्ञी के हो । प्राप्त मने (प्रज्ञा के के हो । प्रज्ञा के कि । प्राप्त के कि तरंग कुण्डलन सर्वाधिक उपयुक्त होता है: (vi)
- प्रजी के होए। एस एस एस प्राप्त कर प्राप्त के कि
- एही क हाए । प्राप्त निम्न (1) कर (३)
- The field of self excited generator is (Λ)
- (a) D.C. excited by:
- .D.A (d)
- (c) Its own current
- (d) Either DC or AC
- <u>किञ्के ६६६ कि हिना गर्गाम्य-</u> (Λ)

: ई किडि क्लिक

- (अ) दीसी द्वारा
- (ब) ५ सी द्वारा
- (स) अपनी ही धारा के द्वारा
- (द) दीसी या एसी हारा
- A 3-point starter is considered suitable for dc. (IV)
- (a) Series motor
- (b) Compound motor
- (c) Shunt motor
- (d) All of the above

5

(xx) डी.सी. शन्ट मोटर के घूर्णन की दिशा बदलने हेतु अन्तर्परिवर्तन की जा सकती है :

12

- (अ) केवल क्षेत्र टर्मिनल को
- (ब) केवल आर्मेचर टर्मिनल को
- (स) सप्लाई (प्रदाय) टर्मिनल को
- (द) (अ) या (ब) कोई भी।

GROUP B

Answer all Five Questions.

4x5 = 20

N4102

सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें

2. Write pitch of a winding. Why is fractional pitched winding used?

कुण्डलन के पिच को लिखें। फ्रैक्सनल पिच का उपयोग क्यों किया जाता है ?

OR(अथवा)

What are the main components of a d.c. machine? Explain the function of any two.

दिष्टधारा यंत्र के मुख्य अवयव कौन-कौन है ? किन्हीं दो के कार्यों की व्याख्या करें।

- (vi) एक त्रि—बिन्दु पारंभक को उपयुक्त माना जाता है दिष्ट धारा
 - (अ) श्रेणी मोटर के लिए
 - (ब) कम्पाउन्ड मोटर के लिए
 - (स) शंट मोटर के लिए
 - (द) उपरोक्त सभी
- (vii) The efficiency of a d.c. machine is maximum when the variable losses are equal to
 - (a) Constant losses
 - (b) Square of constant losses
 - (c) Square root of the constant losses
 - (d) None of these
- (vii) दिष्टधारा जनित्र दक्षता महत्तम होती है जब परिवर्तनशीन हानियाँ बराबर होती हैं:
 - (अ) स्थिर हानियाँ के
 - (ब) स्थिर हानियाँ के वर्ग के
 - (स) स्थिर हानियाँ के वर्गमूल के
 - (द) इनमें से कोई नहीं
- (viii) Which of the following losses reduces with the increase in load in a dc machine.
 - (a) Iron loss
 - (b) Copper loss
 - (c) Friction and windage loss
 - (d) None of these

₹ 5 (XVIII) किस परीक्षण को 'नोलोड परीक्षण' कहते

(अ) होपिकन्सन परीक्षण

(ब) स्वीनबने परीक्षण

एप्रिप्रेम के क्र (म)

(द) रिटार्डशन (मंदा) परीक्षण

It is advisable to start a de series motor with

same load to:

(a) Limit the flux

(b) Limit the current

(c) rimit the speed

(d) Avoid sparking

र्ज प्राथ प्रायस करने का पराम्श्री योग्य है क प्राप्त क प्रज्ञाम विषे । प्राप्त उन्हों फिकी

(अ) पलक्स को सीमित करने के लिए

प्रज्ञी क निरक तमीमि कि ।प्राप्त (ब)

एर) मीर क सीमेर करने क ज़िए

एर्जी क रिक पट्ट कि ए कीएर (३)

The direction of rotation of a dc shunt motor (xx)

can be reversed by interchanging.

(a) The filed terminals only

(b) The armature terminals only

(c) Lye supply terminals

(q) Fither (s) or (b)

ें ई िउछ नीइ िम निक भि मिननी प्रम निड इति में प्राप्त में हर ।प्रायञ्जनी मिकी (iiiv)

भाउ उक्ति (स)

नीउ सा (७)

नीउ एडमें व्य नमक्सी (म)

(इ) इंचमें से कोई नहीं

Core loss in a de machine occurs in: (xi)

(a) Armature only

(b) Pole shoe only

(c) $\chi o \kappa c o u j \lambda$

(d) All of the above

(xi)

:5 fbf5

म प्रहमार सभी (र)

(ब) सिफ पोल शू में

मिकार सिरी (म)

(द) उपरोक्त सभी ।

The speed of a de motor can be controlled (x)

(a) Its flux by changing.

(b) Armature circuit resistance

(c) Applied voltage

evods and to IIA (b)

(xvi) एक दो ध्रुवीय दिष्टधारा जनित्र 1500rpm पर गतिमान है। आर्मेचर में धारा की आवृति होगी:

10

- **(अ)** 50 Hz
- (ৰ) 25 Hz
- **(स)** 100 Hz
- (द) 60 Hz
- (xvii) The relationship between back emf and applied voltage in case of a dc motor is given as:
 - (a) $E_b = V + I_a R_a$
 - (b) $E_b = V I_a R_a$
 - (c) $E_b = V$
 - (d) None of these
- (xvii) दिष्ट धारा मोटर में प्रदाय वोल्टता एवं विरोधी वि.वा. बल के बीच सम्बन्ध होता है :
 - (31) $E_b = V + I_a R_a$
 - (a) $E_b = V I_a R_a$
 - **(स)** E_b = V
 - (द) इनमें से कोइ नहीं
- (xviii) Which test is called 'no load test'?
 - (a) Hopkinson's test
 - (b) Swinburne test
 - (c) Brake test
 - (d) Retardation test

- (x) दिष्ट धारा माटर की गति, निम्न में से किसे परिवर्तित कर नियंत्रित की जा सकती है ?
 - (अ) इसके फलक्स को
 - (ब) आर्मेचर परिपथ प्रतिरोध को
 - (स) प्रदाय वोल्टता को
 - (द) उपरोक्त सभी।
- (xi) The retardation test for dc shunt machines is employed for determination of :
 - (a) Core losses
 - (b) Stray losses
 - (c) Windage adn friction losses
 - (d) Copper losses
- (xi) दिष्ट धारा शंट मशीन की मन्दन जाँच द्वारा निम्न में से कौन सी हानि का निर्धारण किया जाता है ?
 - (अ) कोर हानियों का
 - (ब) स्ट्रे हानियों का
 - (स) विन्डेज एवं फ्रिक्शन हानियों का
 - (द) ताम्र हानियों का
- (xii) The eddy current loss in a dc machine varies with the thickness of laminations as:
 - (a) t
 - (b) $\frac{1}{t}$
 - (c) t^2
 - (d) $\frac{1}{t^2}$

ें हैं गिल फिक्ष प्रिं क निरक तिमीति किसकी सि म तिकीलनिन (vix)

।प्राप्त प्रहमिष्ट (छ)

एगाउँ हिं (६)

ID5かfp PI5K (H)

(इ) इंचमें से कोई नहीं

The commutator in a dc machine can (ΛX)

CONVERT:

Od of DA(s)

(b) DC to AC

(c) Both (a) and (b)

(d) None of these

ः ई । इत्राधित क्षेत्र कि १३ हो । इत्राधित हो । (ΛX)

भ भिष्टि कि भिर्ग (७)

मि भिग्रे कि भिडि (ब)

(स) (स) पत्रा (ब) दोनों

हिंग हे कि मिर्म्ड (इ)

A 2 pole de generator is running at 1500rpm.

The frequency of current in the armature is:

zH 0c (a)

zH \$2 (d)

zH 001 (a)

zH 09 (p)

स बदवयी है ? जन जिल्हा कि मिल्ल कि कि कि (iix) नाष्ट्रिसारा यत्र में में स्वर शारा उन्हों

1 (b)

1 (E)

(H) 「t₅

 $\frac{1}{z_1}$ (5)

constant speed over their full load range? Which of the following dc motors has almost

(a) Shunt

(b) Series

(c) Cummulative compound

(d) None of these

मिति पूर्ण भार रेंज पर लगभग रिशर होती कि ५५ मि । भिस् दिव्हारा मोर्ट की

₹ 3

318 (원)

ffufe (p)

(स) क्युमुलेटिव कमा*उ*ड

रिंग इंकि भि मेम्ड्र (इ)

The starter of a d.c. motor is used to limit (VIX)

(a) Armature current

(b) Field current

(c) Supply voltage

N4102

6

6

श्रेणी—समानान्तर नियंत्रण विधि द्वारा दिष्ट धारा मोटर का चाल कैसे नियंत्रण किया जाता है ?

17

OR(अथवा)

The armature resistance of a 25 HP, 250 V series motor is 0.1 Ω , the brush drop is 3 V and the resistance of the series field is 0.05 Ω When the series motor takes 85A, the speed is 600 rpm. Calculate the speed when the current is 100 A.

एक $25 \text{ HP}, 250 \text{ V श्रेणी मोटर का आर्में चर प्रतिरोध } 0.1 <math>\Omega$ है, ब्रश ढ्रॉप $3 \text{ V है तथा श्रेणी क्षेत्र का प्रतिरोध है <math>0.05 \Omega$ यदि मोटर 85A लेता है तो चाल है 600 rpm यदि धारा का मान 100 A है तो चाल का मान निकालें।

11. Explain the different types of losses in d.c. machines. Define efficiency and find the condition for maximum efficiency.

दिष्टधारा यंत्रों में होने वाली विभिन्न हानियों का वर्णन करें। दक्षता को परिभाषित करें तथा इसके अधिकतम मान की शर्त ज्ञात करें। **10.** How speed of d.c motor is controlled by seriesparallel control?

17

श्रेणी—समानान्तर नियंत्रण विधि द्वारा दिष्ट धारा मोटर का चाल कैसे नियंत्रण किया जाता है ?

OR(अथवा)

The armature resistance of a 25 HP, 250 V series motor is 0.1 Ω , the brush drop is 3 V and the resistance of the series field is 0.05 Ω When the series motor takes 85A, the speed is 600 rpm. Calculate the speed when the current is 100 A.

एक 25 HP, 250 V श्रेणी मोटर का आर्में चर प्रतिरोध 0.1Ω है, ब्रश ढ्रॉप 3 V है तथा श्रेणी क्षेत्र का प्रतिरोध है 0.05Ω यदि मोटर 85A लेता है तो चाल है 600 rpm यदि धारा का मान 100 A है तो चाल का मान निकालें।

11. Explain the different types of losses in d.c. machines. Define efficiency and find the condition for maximum efficiency.6

दिष्टधारा यंत्रों में होने वाली विभिन्न हानियों का वर्णन करें। दक्षता को परिभाषित करें तथा इसके अधिकतम मान की शर्त ज्ञात करें।

1070791 81 N4107 N4107 81 1070791

О*ह*(अथवा) OK(अधवा)

Write Notes on:

(i) Critical speed

(ii) Regenerative braking

नः छिली िण्णि जिखें :-

ाक्ष क्रीर्रम्णरी (ii) नाम नकरीकी (i)

-: छिली िण्मिडी स्मिश्री

(ii) Regenerative braking

ыष्ट कक्टीकी (i)

(i) Critical speed

Write Notes on: