

NP3004

1613308

2019(Odd)**Sem. III / Cer.****Time : 3Hrs.****Cer. Engg. W/S Pr. - I (G & E)****Full Marks : 50****Pass Marks : 20**

- Each question carries equal marks.
प्रत्येक प्रश्न का मान बराबर है।
- Perform any one experiment / Study and furnish its report.
किसी एक प्रयोग/अध्ययन को सम्पन्न करे और एक पूर्ण प्रतिवेदन तैयार करें।
- Experiment will be allotted through lottery to student/group of students.
प्रयोग का आवंटन, छात्र/छात्र-समूह को लॉटरी के आधार पर किया जाएगा।
- Marks are to be distributed in following order :-
अंको का वितरण निम्न प्रकार किया जाय:

	Intn.	Extn.
a) Practical exercise book वर्ग में किये गए प्रयोगों की पुस्तिका	Comm.	Comm.
	04	15
b) Procedural reporting and result कार्यान्वयन प्रतिवेदन एवं निष्कर्ष	07	20
c) Viva voce मौखिक प्रश्न	04	-

P.T.O

NP3004

1613308

2019(Odd)**Sem. III / Cer.****Time : 3Hrs.****Cer. Engg. W/S Pr. - I (G & E)****Full Marks : 50****Pass Marks : 20**

- Each question carries equal marks.
प्रत्येक प्रश्न का मान बराबर है।
- Perform any one experiment / Study and furnish its report.
किसी एक प्रयोग/अध्ययन को सम्पन्न करे और एक पूर्ण प्रतिवेदन तैयार करें।
- Experiment will be allotted through lottery to student/group of students.
प्रयोग का आवंटन, छात्र/छात्र-समूह को लॉटरी के आधार पर किया जाएगा।
- Marks are to be distributed in following order :-
अंको का वितरण निम्न प्रकार किया जाय:

	Intn.	Extn.
a) Practical exercise book वर्ग में किये गए प्रयोगों की पुस्तिका	Comm.	Comm.
	04	15
b) Procedural reporting and result कार्यान्वयन प्रतिवेदन एवं निष्कर्ष	07	20
c) Viva voce मौखिक प्रश्न	04	-

P.T.O

1613308	2	NP3004	1. Prepare raw material to produces green colour Potash glass.	हरी पीटाश रंगस बनाने के लिए रॉ मैटेरियल बनाए ।	2. Prepare a frit batch for ground coal enamel. ग्राउन्ड कोट एनामेल के लिए फ्रिट बैच बनाए।	3. Carry out melting of soda lime silica glass in pot furnace. पॉट फर्नेस में सोडा लाइम सिलिका रंगस की मैल्टिंग करें।	4. Prepare enamel slip with frit and enamel composition. फ्रिट और एनामेल कम्पोजीशन का एनामेल स्लिप बनाएँ।	1613309	2	NP3004	1. Prepare raw material to produces green colour Potash glass.	हरी पीटाश रंगस बनाने के लिए रॉ मैटेरियल बनाए ।	2. Prepare a frit batch for ground coal enamel. ग्राउन्ड कोट एनामेल के लिए फ्रिट बैच बनाए।	3. Carry out melting of soda lime silica glass in pot furnace. पॉट फर्नेस में सोडा लाइम सिलिका रंगस की मैल्टिंग करें।	4. Prepare enamel slip with frit and enamel composition. फ्रिट और एनामेल कम्पोजीशन का एनामेल स्लिप बनाएँ।
---------	---	--------	---	---	---	--	--	---------	---	--------	---	---	---	--	--