

Measure the angles <AOB, <BOC, < COD and <AOD by theodolite and write the readings in your answer book. Use method of reiteration. Write process in your answer book.

4



थियोडोलाइट की सहायता से <AOB, <BOC, < COD तथा < AOD को नापे तथा पाठयांकों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें रिइटरेशन विधि का उपयोग करें। विधि का वर्णन उत्तर पुस्तिका में करें ।



## **2019(Odd)**

Time: 3Hrs. Sem. III Agric Survey & Levelling Lab.

Full Marks : 50

Pass Marks: 20

1. Each question carries equal marks. प्रत्येक प्रश्न का मान बराबर है।

NP3002

- 2. Experiment will be allotted through lottery to examinee/group of examinees. प्रयोग का आवंटन परीक्षार्थी / परीक्षाथियों के समूह को लॉटरी के ? आधार पर किया जाएगा।
- 3. Necessary calculations, drawings and other works shall be done individually. आवश्यक गणना, आरखन एवं अन्य कार्य व्यक्तिगत रूप से किये जायेगे।
- **4.** Marks are to be distributed in following order :-Intn. Extn. अंको का वितरण निम्न प्रकार किया जायः Comm. Comm. a) Practical exercise book 4 15 वर्ग में किये गए प्रयोगों की पुस्तिका b) Process of experiment & result 20 परिक्षण की विधि एवं निष्कर्ष c) Viva voce 4 मौखिक प्रश्न

sketch of field work. Write the procedure.

readings in your answer book and draw the

in the field about 100 meter apart by chain

Measure distance between two given points

survey and obtain offsets of main points. Write

प्रिज्मी दिक सूचक की सहायता से दिए गए बन्द चकम ABCDA की मुजाओं का दिकमान माणें चकम के अंतः कोणों का मान मी ज्ञात करें। बन्द चकम की मुजा करीब 30 मीटर ते। विधि का वर्णन चकम की मुजा करीब 30 मीटर ते। विधि का वर्णन

3. Assume R.L. of a given point in the field as 150.500 meter. Find out reduced level of a point at a distance 250 meter apart from the given point by dumpy level. Draw a level book in your answer book and do necessary calculation inclining usual check.

क्षेत्र में दिए गए किसी बिन्दु का समानीत तत (आर० एत०) 150.500 मीटर हैं। इस बिन्दु से लगमग 250 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिन्दु का समानीत तल (आर० एल०) उम्मी लेवल द्वारा ज्ञात करे। अपनी उत्तर पुरितका में लेवल पुरितका तथार कर आवश्यक गणना सामान्य जाँच के साथ

<u>44</u>

100 मिर में दिए गए दो बिन्दुओं के बीच लगमंग 100 के पेंट के पिर के पिर

Dearings of sodes of a given closed traverse
A B C D A and write observations in your answer
Take side of traverse about 30 meter. Describe the method and draw the map.